

# POLY FORM®



## Polyform® Barniz tinte secado rápido

Deja visible la veta de la madera y es de fácil aplicación





# Polyform Barniz tinte secado rápido

Deja visible la veta de la madera y es de fácil aplicación

## Descripción del producto

Barniz Alquidálico brillante entintado que permite obtener acabados transparentes en color sobre madera y excelente secado. Para uso en interiores.

## Características

- Secado Rápido
- Permite dar un acabado brillante y de color sin necesidad de entintar previamente la madera
- Facilidad de aplicación

## Beneficios

- Embellece y restaura tus muebles de madera sin tapar la veta, aplícalo fácilmente con brocha y deja secar por 3 horas, tendrás un brillo al instante, con más de 300 colores a elegir.

## Equipo de aplicación

- Aspersión convencional con aire o brocha.

## Usos recomendados

- Se recomienda para dar color y restaurar muebles de uso en interiores.

## Paso a paso de aplicación

### 1. Preparación de superficie:

- La superficie a pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños. La madera se prepara con lija de grano 180 y posteriormente se cambia de graduación a 220.

### 2. Capa Base:

- No se requiere capa base, se puede aplicar el producto directo, pero si considera necesario puede aplicar previamente Tapaporo Natural de Polyform® o Sellador Nitro Acrílico de Polyform® para mejorar el rendimiento del producto sobre superficies porosas.

### 4. Reductor:

- Thinner Estándar de Comex® o Aguarrás Sintético de Comex®.

### 3. Dilución:

- Mezcle el material para incorporar homogéneamente el producto.
- **Aplicación por Aspersión:**  
Adicione hasta 50% de Thinner Estándar de Comex®.
- **Aplicación con Brocha:**  
Adicione hasta 30% de Aguarrás Sintético de Comex®.
- Mezclando perfectamente hasta obtener una incorporación completa.

\*El uso de otro solvente no recomendado puede alterar las propiedades finales del producto.

\*Estos porcentajes de dilución están basados en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, se deben realizar pruebas y/o ensayos en el área de aplicación para determinar el porcentaje adecuado.

## 2. Aplicación:

- Para aplicar por aspersión se recomienda emplear una presión de 25 - 35 lb/pulg<sup>2</sup>, debiendo dejar un tiempo de secado de 3 a 4 horas entre cada mano (capa).

**Nota:** en climas fríos se alarga el tiempo de secado.

- Si la superficie se encuentra barnizada con anterioridad, se debe asentar con lija de grano 180 y posteriormente se cambia de graduación a grano 220 para obtener una buena adherencia del barniz.
- En superficies nuevas se recomienda aplicar 2 manos (capa) de Barniz Tinte Secado Rápido.
- El tono del acabado aumentará de intensidad conforme aumente el número de manos (capas) aplicadas.

## Recomendaciones

- No aplique a temperaturas menores de 10 °C, ni mayores de 40°C.
- Se recomienda aplicar y dejar secar en áreas perfectamente ventiladas, alejadas de cualquier fuente de calor, no se recomienda que se seque al rayo del sol ya que puede alterar las propiedades finales de desempeño del producto. Así mismo se recomienda el uso de mascarillas de carbón activado contra vapores de solventes orgánicos.
- Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos y secos y fuera del alcance de los niños.

## Polyform Primer Nitro-acrílico

Capacidad	Colores	Acabado	Rendimiento	Secado entre capas	Para uso del mueble
0.250 L 0.500 L 1.0 L 4.0 L 19.0 L	9 colores de línea 324 colores en una sola base	Brillante	8 a 9 m <sup>2</sup> /L a dos manos	3 a 4 horas	24 horas



[polyform.com.mx](http://polyform.com.mx)

Atención al consumidor  
Ciudad de México y Área Metropolitana: 55-1669-2310  
Interior de la República: 800-500-2543

